


双葉町における 除染前後の線量等について

令和 4 年 2 月 2 4 日 環境省 福島地方環境事務所



双葉町内における除染等工事の実施状況

1

○特定復興再生拠点区域除染工事進捗状況（令和４年１月末時点）

地目	除染進捗率	除染済み面積
宅地	80%	109ha
農地	97%	194ha
森林	89%	76ha
道路	96%	31ha
全体	91%	409ha

※除染対象面積452ha

- ・いずれも今後の精査で変わりうる。

※解体申請数1091件 解体完了913件

		2020(R2)年度	2021(R3)年度		2022(R4)年度
		後期	前期	後期	前期
拠点除染	除染・解体工事				
外縁除染	外縁事前調査 同意取得				
	外縁除染・ 解体工事				
フォローアップ	事後モニタリング				
	フォローアップ除染				


(令和4年2月時点の案であり状況により変更する可能性があります)

※未同意画地及び申請者都合により解体できない建物等除く


※解体申請締め切りは避難指示解除の1年後

【空間線量率 地表から100cm 全体版】 (n=28,995)

【除染前】



【最新】




※測定時期 除染前：2013年10月10日～2022年1月8日、最新：2021年6月1日～2022年2月15日

※各時点を比較するため、除染前・最新の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。

※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。


※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。

【空間線量率 地表から100cm 全体】 (n=28,995)




※測定時期 除染前：2013年10月10日～2022年1月8日、最新：2021年6月1日～2022年2月15日
 ※各時点を比較するため、除染前・最新の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。
 ※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。
 ※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。

【空間線量率 地表から100cm 宅地】 (n=16,474)




※測定時期 除染前：2015年3月20日～2022年1月8日、最新：2021年6月3日～2022年1月26日
 ※各時点を比較するため、除染前・最新の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。
 ※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。
 ※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。

【空間線量率 地表から100cm 農地】 (n=5,451)




※測定時期 除染前：2015年9月15日～2021年5月15日、最新：2021年6月1日～2022年2月8日
 ※各時点を比較するため、除染前・最新の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。
 ※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。
 ※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。

【空間線量率 地表から100cm 森林】 (n=499)




※測定時期 除染前：2016年10月24日～2021年5月26日、最新：2021年6月17日～2022年2月3日
 ※各時点を比較するため、除染前・最新の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。
 ※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。
 ※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。

【空間線量率 地表から100cm 道路】 (n=4,627)




※測定時期 除染前：2013年10月17日～2021年10月8日、最新：2021年6月8日～2022年2月15日
※各時点を比較するため、除染前・最新の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。
※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。
※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。

【空間線量率 地表から1cm（コリメータ無し） 全体】（n=28,490）




※測定時期 除染前：2014年4月21日～2022年1月8日、最新：2021年6月1日～2022年2月15日
 ※各時点を比較するため、除染前・最新の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。
 ※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。
 ※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。

【空間線量率 地表から1cm（コリメータ無し） 宅地】（n=16,602）




※測定時期 除染前：2015年3月20日～2022年1月8日、最新：2021年6月2日～2022年1月26日
 ※各時点を比較するため、除染前・最新の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。
 ※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。
 ※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。

【空間線量率 地表から1cm（コリメータ無し） 農地】（n=4,853）




※測定時期 除染前：2015年9月15日～2021年5月15日、最新：2021年6月1日～2022年2月8日
 ※各時点を比較するため、除染前・最新の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。
 ※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。
 ※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。

【空間線量率 地表から1cm（コリメータ無し） 森林】（n=499）




※測定時期 除染前：2016年10月24日～2021年5月26日、最新：2021年6月17日～2022年2月3日
 ※各時点を比較するため、除染前・最新の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。
 ※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。
 ※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。

【空間線量率 地表から1cm（コリメータ無し） 道路】（n=4,383）




※測定時期 除染前：2014年8月30日～2021年10月8日、最新：2021年6月8日～2022年2月15日
 ※各時点を比較するため、除染前・最新の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。
 ※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。
 ※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。

【空間線量率 地表から100cm 平均値】



※測定時期 除染前：2013年10月10日～2022年1月8日、最新：2021年6月1日～2022年2月15日
 ※各時点を比較するため、除染前・最新の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。
 ※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。
 ※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。


【空間線量率 地表から1cm（コリメータ無し） 平均値】




※測定時期 除染前：2014年4月21日～2022年1月8日、最新：2021年6月1日～2022年2月15日
 ※各時点を比較するため、除染前・最新の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。
 ※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。
 ※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。

【空間線量率 地表から100cm 拡大版（聖香苑・まごころホール・中田共同墓地）】 （n=28,995）

【除染前】




【最新】




※測定時期 除染前：2013年10月10日～2022年1月8日、最新：2021年6月1日～2022年2月15日
 ※各時点を比較するため、除染前・最新の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。
 ※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。
 ※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。

【空間線量率 地表から100cm 拡大版（目迫長迫墓地・熊野神社・水沢共同墓地・前田櫛内墓地・自性院前田霊園）】（n=28,995）

【除染前】



【最新】



※測定時期 除染前：2013年10月10日～2022年1月8日、最新：2021年6月1日～2022年2月15日


※各時点を比較するため、除染前・最新の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。

※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。


※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。

【空間線量率 地表から100cm 拡大版（上羽鳥共同墓地・上羽鳥反町墓地）】 （n=28,995）

【除染前】



【最新】




※測定時期 除染前：2013年10月10日～2022年1月8日、最新：2021年6月1日～2022年2月15日

※各時点を比較するため、除染前・最新の測定値が全て揃ったデータのみを使っています。

※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。

※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。



常磐自動車道（双葉町）

走行モニタリング概要

[測定日]

2021年5月25日、6月7日

[モニタリング結果]

車道上1mの空間線量率（μSv/h）

常磐自動車道	最大値	平均値
上り線	1. 2 7	0. 5 6
下り線	1. 4 9	0. 6 0

第8回双葉町放射線量等検証委員会（令和3年7月29日）
配布資料2「双葉町における除染前後の線量等について」の
スライド16再掲

林縁部フォローアップ除染



林縁部フォローアップ除染

⑤表土除去



⑦表土被覆



⑥表土除去完了



⑧表土被覆完了



林縁部フォローアップ除染

被覆土の運搬



林縁部フォローアップ除染

被覆土の流出防止

板柵



植生シート
(生分解性)



板柵



植生シート
(生分解性)

